

26.10.2021 р.

Щодо особливостей застосування блоків живлення до клапанів Clack

Шановні партнери!

Ми завжди дбаємо про якість своїх продуктів та постійно працюємо над їх вдосконаленням.

Саме тому, на початку року, ми повернули в комплектацію керуючих клапанів оригінальний блок живлення Clack.

В процесі експлуатації нами було виявлено, що нові блоки живлення не працюють з деякими версіями прошивки плати керуючого клапану.

Просимо вас дотримуватись наступних рекомендацій згідно таблиці сумісності при сервісних замінах блоків живлення:

	Аналог блока живлення	Блок живлення Clack
Фото		
Код в NAV	WS1AC22012	V3186EU-06
	Версія прошивки	
Клапан WS1CE...WS2CE	Версія прошивки 331.1 і нижче Вироблялася до 1.2.2013	Версія прошивки з 332.1 і вище Виробляється з 1.2.2013
Клапан WS1CT	Версія прошивки 80.1 і нижче Вироблялася до 4.16.2017	Версія прошивки с 80.2 і вище Виробляється з 4.16.2017
Клапан WS1CI...WS2CI	Версія прошивки F300.02 і нижче Вироблялася до 11.6.2013	Версія прошивки F300.03 і вище Виробляється з 11.6.2013
Клапан WS1CG...WS2CG	Версія прошивки 416.2 і нижче Вироблялася до 5.21.2014	Версія прошивки 416.3 і вище Виробляється з 5.21.2014
Сумісність	Тільки WS1AC22012	V3186EU-06 або WS1AC22012
	Місцезнаходження версії прошивки	

У разі виникнення додаткових питань щодо роботи та сервісного обслуговування фільтрів, будь ласка, звертайтеся у відділ технічної підтримки.

**З повагою,
Відділ технічної підтримки
ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»**